

P r o t o k ó ł

z narady w dniu 19 stycznia 1968 r. w Wydziale Kultury
Prezydium WRN w sprawie zapadliny powstałej przy skrzydle
północnym Zamku Szczecińskiego

Po zapoznaniu się z zapadliną zebrani stwierdzili, że:

1. Zapadlina o wymiarach w planie 3 x 3 m i głębokości ok. 6 m powstała 17 stycznia. Została zauważona po okresie intensywnych roztopów i deszczów. U wylotu zapadliny /na dnie w kierunku północnym/ widoczny jest otwór o średnicy 30 cm. W wyniku zapadliny, w wyrwie widoczne są przewarstwienia ziemi - bez śladów murów lub dodatkowych umocnień. Zebrani przypuszczają, że zapadlina powstała na skutek obsunięcia się mas ziemi w niżej znajdujące się resztki starej zabudowy /lochy lub bunkry/. X
2. Zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy sprawdzić czy odsłonięte warstwy zapadliny nie stanowią wartości zabytkowej.
3. Biorąc pod uwagę możliwość rozszerzenia się zapadliny, należy niezwłocznie:
 - a/ wyrównać i umocnić ściany ~~podkrawężnika~~ zapadliny pod nadzorem archeologa celem przeprowadzenia badań archeologicznych
 - b/ odkryć otwór u wylotu zapadliny celem zbadania miejsca dokąd przedostaje się wypłukiwana ziemia.
4. ~~xx~~ Dyrekcja Inwestycji Miejskich natychmiast wyda zlecenie Pracowni Konserwacji Zabytków na wykonanie wymienionych wyżej robót.
5. Dalsze decyzje będą podjęte po wykonaniu powyższych zaleceń.

.....
Celina Myszkowiak - Miejski
Zarząd Dróg i Mostów

.....
Janusz Rydlewski - PKZ

.....
Z. Stande - DIM

.....
Z. Handke - DIM

.....
S. Kałuża - WBUiA

.....
L. Madejska - WKZ

.....
E. Cnotliwy - PKZ

.....
A. Kasinowski - PKZ

.....
W. Myślenicki - Wydz. Kult.